



委 托 试 验 报 告

报告编号：2023-FB042

产品名称	电梯尼龙轮
产品型号	Φ400
委托单位	盐城俊奕机械科技有限公司
制造单位	盐城俊奕机械科技有限公司

上海交通大学电梯检测中心

注 意 事 项

- 1、本报告由计算机打印输出，涂改无效。
- 2、本报告无编制、审核、批准人员签字以及型式试验机构的核准证编号、公章(或者专用章)和骑缝章无效。
- 3、本报告仅对样机(样品)有效。
- 4、本报告未经同意，不得进行部分复印，部分复印的报告无效。
- 5、委托单位对结论有异议时，应当在取得本报告后 15 个工作日内向本中心提出。逾期视为认可试验结果。
- 6、被查样品，除正当损耗不退外，其余按有关规定处理。
- 7、本报告一式四份，一份存档，三份委托单位保存。
- 8、本中心东川路基地地址：上海市闵行区东川路 800 号机械与动力工程学院
B 楼 210 室（交通大学闵行校区东区）
电话：（021）34207035/34207036
传真：（021）34207035/34207036 转 814
邮编： 200240
本中心金都路基地地址：上海市闵行区金都路 1165 弄 123 号南方都市综合楼 1001 室
电话：（021）61267037
传真：（021）61267037 转 812
邮编： 201108



上海交通大学电梯检测中心

试验报告

No: 2023-FB042
第 1 页 共 3 页

产品名称	电梯尼龙轮			
型号规格	Φ 400			
委托单位	名称	盐城俊奕机械科技有限公司		
	地址	江苏省盐城市建湖县建阳镇职工村五组 88 号		
制造单位	名称	盐城俊奕机械科技有限公司		
	地址	江苏省盐城市建湖县建阳工业园区新桥路 66 号		
技术参数	轮外径(mm)	Φ 400.0	轮宽度(mm)	90.0
	轮材料	MC 尼龙	颜色	警示黄
试验地点	本中心金都路基地			
试验日期	2023-03-14		检验类别	委托试验
试验条件	符合要求		试验项目	全部适用项目
样品状态	完好			
试验依据	委托单位提供的委托书			
试验结论	经检验： 1、加载荷至 350.0kN 时，滑轮系统的条幅有轻微变形，最大变形为 8.235mm，此时无明显破损。 2、检验完毕卸载后，残余变形不明显。			
编制：			机构核准证号： TS7610022-2025 (检验机构检验专用章) 2023 年 03 月 20 日	
审核：				
批准：				



试验报告

试验数据汇总			
序号	检验载荷 (kN)	检件变形 (mm)	破坏形式
1	20.0	0.232	未破坏
2	30.0	0.493	未破坏
3	50.0	0.910	未破坏
4	80.0	1.450	未破坏
5	100.0	1.782	未破坏
6	120.0	2.094	未破坏
7	150.0	2.567	未破坏
8	180.0	3.040	未破坏
9	200.0	3.363	未破坏
10	250.0	4.279	未破坏
11	300.0	5.638	未破坏
12	350.0	8.235	未破坏
检验情况 说明	无		



上海交通大学电梯检测中心


试验报告

No: 2023-FB042

第 3 页 共 3 页

附录:

1. 试验曲线



2. 试验照片

